

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 25 MARZO 2011

Oggetto: Sostituzione boiler presso la centrale termica della Sede dell'A.S.P. Firenze Montedomini in Firenze Via Malcontenti n. 6.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- successivamente all'evento occorso al boiler ubicato nella centrale termica della Sede dell'A.S.P. Firenze Montedomini, consistente nella rottura del boiler che risulta quindi gravemente danneggiato e non più riparabile, si rende necessario ed urgente procedere alla sostituzione dello stesso;
- considerato che l'Ufficio Servizi Logistici, dovendo agire in regime di somma urgenza e previa contestuale trasmissione di relativa offerta economica, ha dovuto incaricare direttamente la Ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina Srl, Azienda quest'ultima che effettua la manutenzione ordinaria degli impianti termici nella Sede dell'A.S.P. Firenze Montedomini, a procedere urgentemente alla fornitura ed installazione del nuovo boiler;
- preso atto che l'offerta economica pervenuta dalla Ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina – prot. 1211 dell'1/3/2011 – pari a Euro 8.692,16 sul quale viene praticato il ribasso del 16,50% (ribasso contrattualizzato per la manutenzione ordinaria degli impianti termici) pari a Euro 1.434,21, per un importo totale di Euro 7.257,95, esclusi oneri fiscali, è ritenuta conveniente per l'A.S.P. Firenze Montedomini, anche per la disponibilità nello svolgere il suddetto lavoro immediatamente;

RITENUTO di dover procedere con la massima sollecitudine all'esecuzione di quanto sopra;

PRESO ATTO della nota del Geom. Orlando Giannoni – ns. prot. n. 1664 del 22/3/2011 – con la quale si propone di affidare i lavori di sostituzione boiler da 3.000 litri con scambiatore in acciaio inox per la produzione di acqua calda sanitaria presso la centrale termica dell'A.S.P. Firenze Montedomini alla Ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina e con la quale si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento per la quale il Direttore, in qualità di Responsabile f.f. dell'Ufficio Servizi Logistici, firma in calce;

PRESO ATTO della regolarità contabile della presente determinazione per la quale il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario firma in calce;

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto dell'Azienda;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare i lavori di sostituzione boiler da 3.000 litri con scambiatore in acciaio inox per la produzione di acqua calda sanitaria presso la centrale termica dell'A.S.P. Firenze Montedomini alla Ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina per un importo di Euro 8.692,16, importo sul quale viene praticato ribasso del 16,50% pari a Euro 1.434,21, per un importo totale di Euro 7.257,95, oltre IVA al 10% di Euro 725,79, per complessivi Euro 7.983,74;
- 2) di imputare la spesa alla voce "Investimenti" del Bilancio di Previsione 2011 dell'A.S.P. Firenze Montedomini, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 42 del 29/12/2010;
- 3) di impegnare detta somma al business unit "Struttura";
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * * * *

Allegati:

A) *Nota del Geom. Orlando Giannoni – ns. prot. n.1664 del 22/3/2011.*

IL DIRETTORE
(Dr. Vincenzo Cavalleri)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Responsabile f.f. Servizi Logistici
Dott. Vincenzo Cavalleri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Responsabile Servizio Economico-Finanziario
Rag. Paolo Sottani

Firmata in originale